



**FIȚI RESPONSABILII!**  
În caz de urgență, sună după ajutor!  
De la orice telefon poți  
apela numărul unic **112!**



## ISU „VLASCA” GIURGIU



- Str. Dorobanți, nr. 19
- Telefon: 0246.215.150
- Fax: 0246.219.149
- [www.isugiurgiu.ro](http://www.isugiurgiu.ro)
- [inspectorat@isugiurgiu.ro](mailto:inspectorat@isugiurgiu.ro)

**Verificarea, repararea, izolarea termică și  
curățarea periodică a cosurilor de evacuare a  
fumului  
SUNT OBLIGATORII!**

**REȚINEȚI**



Înlăturați pericolul de incendiu ce poate apărea pe timpul exploatării coșurilor de fum, adoptând următoarele măsuri:

- verificați vizual coșurile de evacuare a fumului, pentru a depista eventuale fisuri sau crăpături care pot permite scânteilor să incendieze materialele combustibile aflate în apropiere (grinzi, astereală etc.);
  - asigurați tencuirea și văruirea părții din pod a coșului de fum, în scopul detectării imediate a fisurilor;
  - înlăturați defecțiunile constatate la coșurile de evacuare a fumului;
  - izolați termic coșurile de evacuare a fumului față de elementele combustibile ale planșeului sau acoperișului prin care acestea trec;
  - asigurați curățarea periodică a coșurilor de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.
-